

Staumauer Lago Ritom, oberhalb Quinto Ti







Zeitraum Mai - Juni 2020

Planer Marti Dienstleistungen AG

Auftraggeber

Consorzio Marti Ferrari Ritom

ERBRACHTE LEISTUNGEN

2 destruktive Bohrungen unter der Staumauer, Seeseite

Bohrung 1:

20m, horizontal schräg nach unten

Schwenkkopfkamera und akustischer Scanner

Bohrung 2:

50m, horizontal schräg nach oben

Optischer, akustischer Scanner und Schwenkkopfkamera

PROJEKTBESCHRIEB

Um die Felsverhältnisse unter der Staumauer genau zu erfassen, wurden in 2 Etappen destruktive Bohrungen mit Durchmesser 114mm hergestellt. Besonders von Interesse war die Lokalisierung und Orientierung von Bruchsystemen und Wassereintritten. Es ist eine wesentliche Grundlage für die Sanierungsarbeiten.